



NSF International Beverage Quality
Statement of Audit Completion

EUREAU SOURCES SAS

Audit Location

eureau Sources

831 Avenue Cugnot ZAC des Escampades 2 Monteux 84170

Company is a participant in the audit program

Association Française de l'Industrie des Fontaines à Eau

Bottler

Date of Audit

13-JAN-2022



This page (1 of 1) is a public document; may be displayed and distributed by the above named Corporate; expires one (1) year from the above audit date; and does not indicate NSF certification or registration.

Audit report and scoring grid for watercoolers bottling plants

Rapport d'Audit et grille de score applicable à l'embouteillage de bonbonnes d'eau pour fontaines réfrigérantes



version from 2017/09/21

Audit of the company:

Audit de la société :

Eureau Sources SAS

Source of:

Source de :

Garrigues from Montoux

Date of completion of the audit:

Date de réalisation de l'audit :

13/01/2022

Name of the Auditor:
Society of the Auditor:
Contact details of the auditor (Tel, fax, mail):

Nom de l'Auditeur :
Société de l'Auditeur :
Coordonnées de l'auditeur (Tel, fax, mail) :

Hans-Christian Eder
NSF International
+491703279784
heder@nsf.org

Accompanying person (s) of the company audited:
Contact details (Tel, fax, mail):

Personne(s) accompagnatrice(s) de la société auditée :
Coordonnées de l'accompagnateur (Tel, fax, mail) :

Jean Cadart
+33687974274
jcadart@eureausources.com
3 annual recurring audit

Objective of the Audit:
Annual visit:
Initial visit:
Special visit:
Date of first audit carried out according to AFIFAE requirements:

Objectif de l'Audit :
Visite annuelle :
Visite initiale :
Visite spéciale :
Date du premier audit réalisé d'après le référentiel AFIFAE :

6.12.2018

Score obtained for watercoolers:

Maximum score applicable:
% Of the obtained score:
Number of failures on 18 critical points (CP):

Score obtenu pour les fontaines à bonbonnes :

Score maximum applicable :
% du score obtenu :
Nombre d'échec sur les 18 points critiques (CP) :

	991
	1035
	95,75
	0
yes	

Audit validated (yes / no): See page 5 of the audit guide
Action plan to be provided to the auditor for:

Audit validé (oui / non) : Cf. p 5 du guide d'audit
Plan d'action à fournir à l'auditeur pour le :

Audit to be completed with an additional visit (yes / no):

Audit à compléter par une visite complémentaire (oui / non) :

Signature of auditor:

Signature de l'auditeur :

Signature de l'accompagnateur : / Signature of accompanying person:

Remarques et commentaires généraux / General remarks and comments

This watercooler bottling facility was close to Avignon. It opened for filling of 19.8L bottles in late June 2018. The water is an Eau de Source (Spring water) from a 193m deep borehole on site which takes water from protected sandstone layers ("Safres Jaunes"). The quality of the water appears very stable and the only treatment carried out is Iron removal before the water passes through a 5 and 1 micron filter. There is a spacious laboratory with comprehensive ability to carry out microbiological testing on source and product water as well as washed bottles and caps.