



NSF International Beverage Quality
Statement of Audit Completion

EUREAU SOURCES SAS


Audit Location

EUREAU SOURCES SAS - Site Marolles 60
Bourneville 60890 Marolles
France

Company is a participant in the audit program
Association Française de l'Industrie des Fontaines à Eau
Bottler

Date of Audit

10-JAN-2022



This page (1 of 1) is a public document; may be displayed and distributed by the above named Corporate; expires one (1) year from the above audit date; and does not indicate NSF certification or registration.

Audit report and scoring grid for watercoolers bottling plants

Rapport d'Audit et grille de score applicable à l'embouteillage de bonbonnes d'eau pour fontaines réfrigérantes



version from 2017/09/21

Audit of the company:

Audit de la société :

Eureau Sources SAS

Source of:

Source de :

Clair 'Oise from Marolles

Date of completion of the audit:

Date de réalisation de l'audit :

10/01/2022

Name of the Auditor:
Society of the Auditor:
Contact details of the auditor (Tel, fax, mail):

Nom de l'Auditeur :
Société de l'Auditeur :
Coordonnées de l'auditeur (Tel, fax, mail) :

Hans-Christian Eder
NSF International
+491703279784
heder@nsf.org
Jean Cadart
+33687974274
jcadart@eureausources.com
3 annual recurring audit

Accompanying person (s) of the company audited:
Contact details (Tel, fax, mail):

Personne(s) accompagnatrice(s) de la société auditée :
Coordonnées de l'accompagnateur (Tel, fax, mail) :

Objective of the Audit:
Annual visit:
Initial visit:
Special visit:
Date of first audit carried out according to AFIFAE requirements:

Objectif de l'Audit :
Visite annuelle :
Visite initiale :
Visite spéciale :
Date du premier audit réalisé d'après le référentiel AFIFAE :

27/03/2017

Score obtained for watercoolers:

Score obtenu pour les fontaines à bonbonnes :

Maximum score applicable:
% Of the obtained score:
Number of failures on 18 critical points (CP):

Score maximum applicable :
% du score obtenu :
Nombre d'échec sur les **18** points critiques **(CP)** :

	982
	1035
	94,88
	0
yes	

Audit validated (yes / no): See page 5 of the audit guide

Audit validé (oui / non) : Cf. p 5 du guide d'audit

Action plan to be provided to the auditor for:

Plan d'action à fournir à l'auditeur pour le :

Audit to be completed with an additional visit (yes / no):

Audit à compléter par une visite complémentaire (oui / non) :

Signature of auditor:

Signature de l'auditeur :

Signature de l'accompagnateur : / Signature of accompanying person:

Remarques et commentaires généraux / General remarks and comments

This watercooler bottling plant was approximately 75 Km north east of Paris. It opened in 2014 and can bottle at up to 1,000 large bottles an hour. The spring water source is at 60m depth. The ground is sand and gravel with a good deep protective clay layer over the top. There is iron removal from the source water by use of compressed air and sand filtration, further treatment was mechanical filtration with 5µm and 1µm cartridge filters. The laboratory on site closely monitors the microbiological and chemical parameters of the water and the washed bottles.